



BA6010 / BA6011



Testeurs de batteries



Caractéristiques principales:

- Tracé de la courbe tension résistance
- Mesure Kelvin 4 fils
- Signal de test AC à 1kHz
- Mesure de tous les paramètres
- Jusqu'à 50 mesures par secondes
- Tri en bacs (jusqu'à 9 bacs) et fonctions statistiques
- Mode Δ% pour le tri rapide de batteries ou d'éléments de batteries
- Mémoire: 100 configurations ou écrans
- Ecran LCD 4,3 pouces
 Interfaces: RS232, USB
- Interface "Handler" pour les bancs de test automatiques






Des mesures très précises

Avec les cordons de type Kelvin (livrés), les mesures 4 fils donnent une très grande précision de mesure, en éliminant les erreurs dues aux câbles.



Des mesures complètes

Les testeurs BA6010/11 vous proposent non seulement les mesures classiques de résistance interne et de tension, mais aussi une caractérisation complète des autres paramètres (inductances, capacitance et paramètres dérivés)



Mesures principales

R: 18.202mΩ C: 249.45mF

L: 2.0198μH R: 74.15mΩ

Mesures auxiliaires


Guide de choix:

Modèle	BA6010	BA6011
Gamme de mesure de tension	6V / 60V	30V / 300V
Précision	0,05%	0,05%
Résolution	100µV	1mV





Un appareil simple et convivial



Fonction de tri en bacs

La fonction de tri en bac est très utile en production pour séparer les batteries selon les critères que vous aurez définis. Le numéro de bac est indiqué après chaque mesure.



Courbe de réponse

Cette fonction permet de tracer 2 paramètres (choisis par l'utilisateur), avec horodatage et possibilité de curseurs.




Fonctions statistiques

Tous les calculs statistiques sont affichés: très pratiques lors du test d'un lot.




FONCTION COMPARATEUR

Le comparateur permet de savoir si une mesure est dans les limites fixées par l'utilisteur. La comparaison peut se faire sur les mesures primaires, secondaires ou les 2 à la fois.



Affichage en cas de résultats en dehors des limites





Spécifications techniques

BA6010 / BA6011

Testeurs de batteries

Mesures de résistances					
		BA6010 et BA6011			
Paramètres mesurés	Principaux				
	Auxiliaires				
200mΩ	100mA	10μΩ			
2Ω		100μΩ	$\pm (0,1\% + 2d)$		
20Ω	10mA	1mΩ			
200Ω	1mA	10mΩ			
2kΩ	100μΑ	100mΩ			
20kΩ		1Ω			
Avec mode LPR					
2Ω	10mA	100μΩ			
20Ω	1mA	1mΩ	$\pm(0,2\% + 5d)$		
200Ω	100µA	10mΩ			
2kΩ	10µA	100mΩ			
Mesure de température (BK2) Pour mesure avec Pt1500 Gamme -10,0°C à +39,9°C 40,0°C à 99,9°C	Résolution 0,1°C 0,1°C 0.1°C	Précision sur 6 mois ±(0,3% + 0,5°C) ±(0,3% + 1,0°C)	Précision sur 1 an ±(0,4% + 0,8°C) ±(0,4% + 1,5°C)		
Pour mesure à partir d'une te			=-5/		
Gamme	Affichage de température	Résolution	Précision		
0 - 2V	-99,9°C à +999,9°C		±(1%T + 3mV)		
Cadence de mesure	,				
Type	Mode	BK2840	BK2841		
Mesure de résistance	FAST	10ms	7ms		
	MED	25ms	22ms		
	SLOW1	115ms	102ms		
	SLOW2	455ms	402ms		
Mesure de température		-	100ms (typique)		
Fonctions	·				
Moyenne		1 à 255 mesures			
Trigger		Interne, manuel, externe, bus			
Gammes		automatiques, manuelles			
Mémorisation		30 configurations			
Fonctions statistiques		AVG, MAX, MIN, OSD, SSD, Cp, Cpk			
Fonction comparateur / tri					
Tri en bacs (BIN)		3 bacs (BK2840), 10 bacs (BK2841)			
Sortie du comparateur		IN, HI, LO			
Buzzer du comparateur		OFF, IN, HI, LO			
Limites	abs	colues (HI/LO), pourcentage sur valeur nominale			
Spécifications Generales					
Alimentation		110-240V, 50-60Hz			
Consommation		< 30VA			
Température de fonctionnemer	nt	0°C à 40°C, HR < 90%			
Température de stockage		-10°C à 50°C, HR < 90%			
Interfaces		RS232, USB, LAN (BK2841)	- Pulanta		
Interface Handler	Connecteur 9 l	broches sur BK2840, connecteur 50 broches su	r BK2841		
Dimensions		215 x 89 x 360 mm			
Masse		3,9kg (BK2840) et 2,9kg (BK2841)			
Garantie		3 ans			

Livrés avec: cordon secteur, manuel (CD-ROM), cordons de type Kelvin (TLDK1), sonde température TPTC2 (BK2841)

CE

Spécifications susceptible d'être modifiées sans préavis - FTBA601X F00





32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2

Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01 Fax. **+33 (0) 4.77.57.23.23**

Web: www.sefram.fr - e-mail: sales@sefram.fr

Partena	ire Distri	ibuteur
---------	------------	---------